

## ПЕРЕЧЕНЬ

### мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере образования, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 106 города Рыбинска

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Отсутствие асфальтового покрытия.</b> (пункт 5.1.11 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
2	Вход (входы) в здание	<b>Отсутствуют: пандусный съезд, поручни, вертикальный подъемник, тактильно-контрастные указатели.</b> (пункт 6.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
3	Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<b>Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, дверные проемы менее 90 см.</b> (пункт 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	СК	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.</b> (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон

5	Санитарно-гигиенические помещения	<p><b>Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.</b> (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p><b>Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни. В кабине сбоку от унитаза отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</b> (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p><b>Отсутствуют у дверей блоков в санузел информационные таблички помещений (в том числе рельефные), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 -0,5 м от края двери.</b> (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p><b>Отсутствие С– и П– образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</b> (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p>	<p>С</p> <p>О</p> <p>С</p> <p>О</p>	<p>Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон</p> <p>Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон</p> <p>Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон</p> <p>Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон</p>
6	Система информации на объекте	<p><b>Отсутствует визуальная информация: отсутствие информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с нарушением зрения.</b> (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p><b>Отсутствуют информирующие тактильные таблички</b></p>	С,Г	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон

		для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Не является «зоной ответственности» муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 106

Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 106



*Handwritten signature of A.V. Pavlova*

А.В. Павлова

СОГЛАСОВАНО

Председатель Рыбинского отделения Всероссийского общества слепых



*Handwritten signature of T.I. Saldina*

Т.И. Салдина

дата 01.12.2014